ỦY BAN NHÂN DÂ XÃ SƠN MAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 688 /BC-UBND	*Sơn Mai, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO NHANH
Tình hình mưa, lũ trên địa bàn xã Sơn Mai
từ ngày 09/11/2026 đến 7 giờ 30 phút ngày 13/11/2026 *(Lần 4)*

Kính gửi:
- BCH PTDS tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 08/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và Công văn số 1003/UBND-KT ngày 09/11/2026 của UBND xã Sơn Mai về việc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện nêu trên, UBND xã Sơn Mai báo cáo nhanh tình hình mưa, lũ trên địa bàn từ ngày 09/11/2026 đến 07giờ 30 phút ngày 13/11/2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ VÀ THIỆT HẠI

1. Diễn biến thời tiết, mưa lũ

Từ ngày 09/11/2026 đến 7 giờ 30 phút ngày 13/11/2026, trên địa bàn xã Sơn Mai xảy ra mưa vừa có nơi mưa to và mưa rất to, tại một số khu vực như thôn Gò Tranh, thôn Long Sơn, thôn Long Mai. Lượng mưa khoảng 350 mm; mực nước tại các sông, suối ổn định. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn đồi và taluy.

Qua kiểm tra, rà soát bước đầu đến 07 giờ 30 phút ngày 13/11/2026: trên địa bàn xã Sơn Mai xảy ra mưa lớn. UBND xã đã chủ động chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các tuyến giao thông, công trình thủy lợi và hồ chứa nước để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Tình hình thiệt hại

2.1. Về nhà ở:

- Thiệt hại nhẹ, dưới 30%: có 3 hộ.

+ Hộ ông Đinh Thanh Châu bị sụt lụt lún nền đất nhà bếp với khối lượng đất, đá khoảng 6 m^3.

+ Hộ ông Phạm Văn Duy thôn Long Mai, có nguy cơ bị sạt từ các ngôi nhà hộ kiền kề trên phần taluy dương (đã bị sạt lỡ từ nhà ông Đinh Thanh Châu ở phía trên);

+ Hộ ông Đinh Văn Sim bị sạt lỡ mái taly sau nhà với khối lượng đất, đá khoảng 10 m^3.

- Thiệt hại nặng, từ 30-50 % trở lên: Không có.

- Thiệt hại từ 50-70% : Không có.

- Thiệt hại từ 70% trở lên: Không có.

2.2. Về thủy lợi:

- Đối với 02 hồ chứa nước lớn do tỉnh quản lý, nước đã tới ngưỡng tràn, tình hình cơ bản ổn định, chưa ghi nhận sự cố bất thường.

Các đập dâng trên địa bàn xã đều bị bồi lấp với mức độ trên 60%, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước và phục vụ sản xuất; tổng khối lượng bồi lấp ước khoảng 2.000[1] m³; riêng đập dâng Ruộng Thủ sau hơn 30 năm xây dựng một số vị trí do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn đổ về liên tục trên sông chính phước giang đã xuống cấp, bị bồi lấp cường độ và lưu lượng dòng chảy tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình. Một số hạng mục đã xuất hiện tình trạng xuống cấp như: thân đập bị xói lở, bong tróc, nứt; mái và chân đập bị hư hỏng; hai bên mang đập có hiện tượng xói sâu, sạt lở; lòng dẫn và khu vực trước, sau đập bị bồi lắng, làm giảm khả năng dẫn và dâng nước. Bên cạnh đó, một số bộ phận công trình không còn bảo đảm khả năng chịu lực và vận hành an toàn trong điều kiện mưa lũ lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục hư hỏng, mất ổn định nếu không được kiểm tra, sửa chữa và gia cố kịp thời.

2.3. Về giao thông: Mưa lớn kéo dài, nước từ các sườn đồi, khe suối đổ về với lưu lượng lớn đã gây sạt lở taluy, xói lở nền, mặt đường, bồi lấp đất đá và hư hỏng một số công trình thoát nước trên các tuyến giao thông. Nhiều vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cụ thể:

Tuyến đường liên xã từ thôn Long Sơn xuống đập Đồng Thét, xã Phước Giang: bị sạt lở, bồi lấp, xói mòn hai bên đường, nền và mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng, hiện không bảo đảm điều kiện lưu thông.

Tuyến đường từ ngã ba đèo Đá Chân vào khu dân cư Đồng Chân: sạt lở 01 vị trí, khối lượng đất, đá ước khoảng 450 m³.

Tuyến đèo Ông Đốc đi Ruộng Thủ: bị đất, đá bồi lấp mặt đường, xói mòn hai bên đường, khối lượng đất, đá ước khoảng 350 m³.

Tuyến đường từ khu dân cư Hố Răm đến Nhà văn hóa thôn Kỳ Hát: xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, khối lượng ước khoảng 400 m³.

Tuyến đường đèo lên Gò Chè, đoạn từ nhà ông Nam đến nhà ông Cầy: đất đá tràn ra đường, nước chảy cắt ngang mặt đường gây hạn chế giao thông, khối lượng đất đá ước khoảng 300 m³; 01 cống qua đường bị hư hỏng, khả năng thoát nước không bảo đảm.

---

[1] Kênh mương Hố Lịch, Hố Lam, Ruộng Thủ; Đồng Uông, Xà Hoen; Nước Sim;

UBND xã tiếp tục chỉ đạo các thôn, cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát thực tế; số liệu thiệt hại nêu trên là số liệu bước đầu và sẽ được cập nhật, báo cáo bổ sung khi có phát sinh.

2.4. Về sạt lỡ bờ sông: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lưu lượng dòng chảy trên sông Phước Giang tăng cao, nước chảy xiết, gây xói lở nhiều vị trí dọc hai bên bờ sông, đặc biệt tại các khu vực gần khu dân cư, đất sản xuất và công trình hạ tầng. Qua kiểm tra bước đầu, ghi nhận một số vị trí sạt lở, cụ thể:

Khu vực hạ lưu cầu Long Mai, đoạn từ nhà ông Chế Nhơn trở xuống: nước sông tràn vào phía sau, gây ngập úng và xói lở đất của người dân.

Khu vực hạ lưu cầu Trăng, thôn Long Xuân: dòng nước chảy xiết gây xói lở bờ sông, đe dọa đất đai và nhà cửa của các hộ dân phía hạ lưu.

Khu vực bờ tả sông Phước Giang, đoạn từ nhà ông Rèm trở xuống: nước tràn vào gây ngập úng hoa màu và khu vực nhà ở của người dân.

Khu vực bờ tả sông Phước Giang, đoạn từ cầu Long Sơn trở xuống: xảy ra xói lở, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất và nhà ở của người dân.

Tình trạng sạt lở tại các vị trí nêu trên có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp nếu mưa lớn và lũ tiếp tục kéo dài; đặc biệt, một số đoạn bờ sông nằm sát khu dân cư, đất sản xuất, chưa được đầu tư hệ thống kè bảo vệ kiên cố. Nếu không được kiểm tra, gia cố và đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kịp thời, nguy cơ sạt lở mở rộng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình hạ tầng thiết yếu là rất lớn.

2.5. Về Giáo dục, y tế: Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại đối với các công trình giáo dục, y tế.

3. Ước kinh phí khắc phục

Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do đợt mưa lớn, lũ từ ngày 09/11/2026 đến ngày 12/11/2026 ước khoảng 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng[2]).

4. Công tác kiểm tra, khắc phục và ứng phó

UBND xã đã ban hành các văn bản chủ động ứng phó trong 10 ngày đến[3] và thực hiện nghiêm túc Công điện số 02 của Chủ tịch UBND tỉnh[4] Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì trực ban, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt và các hộ dân

---

[2] Kinh phí cụ thể sẽ được xác định sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, đo đạc khối lượng, lập phương án và dự toán khắc phục theo quy định;

[3] Công văn số 996/UBND-KT ngày 06/11/2026 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới.

[4] Công văn số 1003/UBND-KT ngày 09/11/2026, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị và Trưởng các thôn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất;

cần sơ tán; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ". Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp kiểm tra, cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Phòng Kinh tế phối hợp kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ đập, giao thông và khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời tham mưu biện pháp bảo đảm an toàn. Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Trạm Y tế xã chuẩn bị nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu; các trường học, cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn.

Trưởng các thôn thông tin kịp thời đến từng hộ dân, rà soát các hộ ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị địa điểm và phương án sơ tán; thường xuyên nắm tình hình, báo cáo ngay khi phát sinh sự cố hoặc thiệt hại.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Hiện nay, trên địa bàn xã vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ phát sinh sạt lở, ngập úng và ảnh hưởng đến các công trình giao thông, thủy lợi. Tình hình mưa lũ trên địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông, nhất là tại các khu vực ven sông, suối, sườn đồi, taluy và khu dân cư có địa hình thấp, dốc. Do đó, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Trong thời gian đến, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan, đơn vị và các thôn duy trì nghiêm chế độ trực; thường xuyên kiểm tra các khu vực xung yếu, tuyến đường qua ngầm, tràn và các điểm có nguy cơ sạt lở; kịp thời cảnh báo, chốt chặn, không để người dân đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Chủ động sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để ứng phó và khắc phục hậu quả. Tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là Báo cáo nhanh tình hình mưa, lũ trên địa bàn xã Sơn Mai từ ngày 09/11/2026 đến 7 giờ 30 phút ngày 13/11/2026. UBND xã Sơn Mai kính báo cáo BCH PTDS tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh biết, theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy (B/C);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ SƠN MAI T.QUẢNG NGÃI

Nguyễn Anh Tuấn